


Podszybie Szybu Janina VI – poziom 500

Szkic miejsca wiercenia otworu GD-10



Zakład Górniczy Janina
Oddział Miernictwa
Inspektor Mierniczy
Adam Szyjka
Adam Szyjka