



Infografika Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej, określenie wpływów wstrząsów górniczych

Stopień intensywności drgań według skali GSIS-2017

VI			Bardzo duże uszkodzenia konstrukcyjne mogące doprowadzić do utraty stateczności budowli.
V			Uszkodzenia konstrukcyjne mogące zmniejszyć odporność dynamiczną budynku.
IV			Lekkie uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.
III			Pierwsze nowe uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych i dekoracyjnych.
II			Intensyfikacja istniejących rys lub pęknięć.
I			Odczuwalne brak uszkodzeń.
0			Słabo odczuwalne, brak uszkodzeń.