




Infografika Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej,
określenie wpływów wstrząsów górniczych

Stopień intensywności drgań według skali GSIS-2017				
VI			Bardzo duże uszkodzenia konstrukcyjne mogące doprowadzić do utraty stateczności budowli.	
V			Uszkodzenia konstrukcyjne mogące zmniejszyć odporność dynamiczną budynku.	
IV			Lekkie uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.	
III			Pierwsze nowe uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych i dekoracyjnych.	
II			Intensyfikacja istniejących rys lub pęknięć.	
I			Odczuwalne brak uszkodzeń.	
0			Słabo odczuwalne, brak uszkodzeń.	